GARAGE DE PLOUGONVEN
37 rue Joseph Lécuyer - 29640 Plougonven
07 66 45 16 31

EXEMPLE FICTIF - AUCUN CONSTAT RÉEL

Rapport de diagnostic

RÉFÉRENCE DU DOSSIER

DÉMO-001

DATE ET TECHNICIEN

31/10/2026 - Exemple de présentation

VÉHICULE / ANNÉE / KILOMÉTRAGE

Véhicule fictif - 2020 - 85 000 km

01 La demande et les contrôles

SYMPTÔME RAPPORTÉ PAR LE CLIENT

Exemple : difficulté de démarrage. Aucun véhicule réel ne correspond à ce dossier.

CONTRÔLES RÉALISÉS ET CONDITIONS DE MESURE

Démonstration : contrôle de l'alimentation 12 V et lecture des défauts. Les mesures réelles, le protocole et l'outil doivent être précisés dans un dossier client.

02 Défauts, observations et limites

CODES DÉFAUTS ET EXPLICATION EN FRANÇAIS

Code constructeur : aucun code réel dans cet exemple. Un code relevé doit être accompagné du calculateur concerné, de son statut et des vérifications nécessaires.

CE QUI EST ÉTABLI / CE QUI RESTE À VÉRIFIER

Aucune conclusion technique réelle. Un défaut enregistré n'identifie pas à lui seul la pièce à remplacer.

Règle de lecture : les recommandations sont fondées sur les contrôles indiqués. Toute investigation complémentaire et tout travail supplémentaire nécessitent un accord préalable.

GARAGE DE PLOUGONVEN
37 rue Joseph Lécuyer - 29640 Plougonven
07 66 45 16 31

Rapport de diagnostic

03 Batterie : résultat et protocole

82 % VALEUR FICTIVE - UNIQUEMENT POUR ILLUSTRER LA JAUGE

La disponibilité du SOH dépend du véhicule et de l'outil. Cette valeur fictive ne constitue ni une mesure ni un certificat. Les contrôles sont adaptés au véhicule et au protocole retenu.

04 Recommandations et suites proposées

URGENT

Exemple fictif : vérification nécessaire avant de conclure ; aucune réparation réelle prescrite.

À PRÉVOIR

Exemple fictif : convenir des contrôles complémentaires et de leur coût avant intervention.

À SURVEILLER

Exemple fictif : consigner l'évolution du symptôme après la suite convenue.

05 Photographies et traçabilité



Photo d'illustration : image réelle de l'atelier, sans lien avec le véhicule fictif de cet exemple. Dans un dossier client, légender chaque photo et joindre les mesures utiles.

Suite convenue : devis séparé, périmètre et conditions de garantie à préciser avant travaux. Ce rapport n'est ni un devis signé, ni un ordre de réparation, ni une attestation d'habilitation.